

## Comunidad de Madrid

## INFORME DE INSPECCIÓN **TÉCNICA DE VEHÍCULOS**





Nº ESTACIÓN: 2877

LÍNEAS: 3 (línea 4 virtual - incluida en conjunción con línea 2- para vehículos del cap. II del MdP ITV) y línea ITV Móvil

ITV ESTACIÓN DE LEGANÉS, S.L.

Avda. Carlos Sainz 33, 28914 - Leganés (Madrid) Tel.: 91 689 46 25 - Fax: 91 694 93 58

Clasif. vehículo 6454

Tipo GMK 5100

Marca/Modelo GROVE GRUA TODO

Número de bastidor W091305208WG12342 Fecha 1ª matriculación Matrícula actual 04/03/2008 E7976BFG(E)

Tipo de Inspección PERIODICA

Lectura del cuentakilómetros 65.505

Contraseña de homologación

Fecha inspección 31/03/2016 Este informe sustituye al nº:108.725

Elementos inspeccionados

ementos inspeccionados		Informe correspondiente a la factura nº	2877/ 9.401	
01 IDENTIFICACIÓN A 01.01 DOCUMENIACION A 01.02 NUMERO DE BASTIDOR A 01.03 PLACAS DE MATRICULA B 01.04 SEGURO OBLIGATORIO 02 ACONDIC. EXTERIOR, CARROCERÍA Y CHRSIS	A 04.15 SEÑALI2.LU A 03.06 CAMPO VISION DIRECTA	MIN.ESPEC. A 06.15 TUBOS RIGIDOS A 06.16 TUBOS FLEXIBLES A 06.17 FORROS A 06.18 TAMBORES Y DISCOS A 06.19 CABLES, VARILLA.PAL. A 06.20 CILINDR.SIST.FRENADO	A 09.03 SISTEMA DE ESCAPE A 09.04 TRANSMISION 10 OTROS	
A 02.02 CARROCERIA Y CHASIS	A 03.09 SALIENTES INTERIORES 06 FRENOS A 06.01 FRENO DE S	ERVICIO 07 DIRECCIÓN	A 10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	
A 02.04 GUARDAB.Y DISP.ANTIP A 02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	A 04.01 LUCES CRUCE Y CARRE. A 06.03 FRENO ESTA A 04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS A 04.03 LUCES INDI.DIRECCION A 04.04 SEÄAL DE EMERGENCIA	CIONAMIEN. A 07.02 VOLANIE, COL.DIRECC. A 07.03 CAJA DE DIRECCION A 07.04 TIMONERIA Y ROTULAS A 07.05 SERVODIRECCION		
A 02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS 1 02.09 RETROVISORES A 02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	A 04.05 LUCES DE FRENADO A 06.07 PEDAL DISP A 04.06 LUZ PLACA MAT.TRASE. A 04.07 LUCES DE POSICION A 04.08 LUCES ANTINIEBLA		£.	

06.14 SERVOFRENO CILIN.MA

Mediciones efectuadas durante la inspección:

02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD

03,01 ASIENTOS Y ANCLAJES

<b>FRENADO (kN)</b> Equipo nº	1º eje izq/dcha	<b>2º eje</b> izq/dcha	3º eje izq/dcha	4º eje izq/dcha
Freno de servicio	/	/	/	/
Freno de socorro	/	/	/	/
Freno de estacionamiento	/:	/	/	/
DECELERACIÓN (m/s²)  Equipo nº 28LEDC01	8,52	BÁSCULA (kg) Equipo nº		

04.09 LUZ DE GALIBO

04.10 CATADIOPTRICOS

04.12 AVISADOR ACUSTICO

EMISIONES Equipo nº	
Opacidad (m <sup>-1</sup> ) K	
CO ralentí (%)	
CO ralentí acelerado (%)	
Factor <b>λ</b>	
RUIDO dB(A)	A
Equipo nº	

08.04 SUSPENSION

09 MOTOR Y TRANSMISIÓN

09.01 ESTAD.GENERAL MOTOR

09.02 SISTEMA ALIMENTACION

ALINEACIÓN (mm/m ó Equipo nº	m/km)
1º eje	
2º eje	
VEL.ACT. LIMIT (km/h) Equipo nº	<u> </u>
DINAMÓMETRO (N) Equipo nº	/

Relación de defectos encontrados en la inspección:

**DEFECTOS GRAVES** 

DEFECTOS LEVES

(El resto de puntos han sido inspeccionados como favorables)

Observaciones al resultado: El vehículo está en perfecte	as condiciones para circular por la	s vias públicas.	
Los elementos indicados como A han sido inspeccionados en	La línea 03	nor al inchastor	102
Los elementos indicados como B han sido inspeccionados en	La oficina	por el inspector	108
Los elementos indicados como C han sido inspeccionados en			
Los elementos indicados como D han sido inspeccionados en			

## **RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:**

**FAVORABLE** 

FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN: Antes de

31/03/2018

(sólo en caso de inspección favorable)

Observaciones a la inspección:

28LERG03, 28LEDC01





VER REVERSO