

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa
Numer zlecenia:	76/14/07/2025/IMPULS
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Wiertnica horyzontalna VERMER D36X50 II
Nr fabryczny:	1VR4230D9B1000835
Data sporządzenia raportu:	18-07-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.

Przedmiot raportu

W dniu 16.07.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest wiertnica horyzontalna VERMER D36X50 II. Znajduje zastosowanie przy wykonywaniu przewiertów pod przeszkodami terenowymi, takimi jak drogi, tory kolejowe, rzeki czy budynki, bez konieczności ich rozkopywania. Wykorzystywana do instalacji rurociągów, kabli i innych instalacji podziemnych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wiertnica horyzontalna
Producent:	VERMER
Model:	D36X50 II
Numer fabryczny:	1VR4230D9B1000835
Przebieg:	8605 mth
Rok produkcji:	2011

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	10350 kg
Moc silnika:	104 kW
Szerokość gąsienicy:	400 mm
Min. średnica wiercenia:	90 mm
Maks. długość przewiertu:	450 m
Siła uciągu:	16 T
Moment obrotowy:	6772 Nm
Żerdzie:	3,05 m
Wyposażenie:	Pompa wody Apex SC65L, nr seryjny: V2629, rok produkcji 2011 Żerdzie – 65 szt. (ze względu na sposób składowania istnieje ryzyko rozbieżności) Pilot sterujący Kabina

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych (podnoszenie opuszczanie ramienia, obrót i przesuw żerdzi sterowany z kabiny). Ze względu na brak przeszkolonego operatora – brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika.

Stwierdzono zapocenia na elementach układu hydraulicznego. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- gąsienice – nakładki z tworzywa rozerwane, liczne braki,
- fotel operatora – przecięte poszycie,
- dźwignia sterowania – brak górnej nakładki,
- monitor – brak, ślady po demontażu,

Stan maszyny ocenia się na dostateczny.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie okazano dokumentacji serwisowej, instrukcji obsługi.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











